# GERATE DER ELEKTRONISCHEN MESSTECHNIK

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# **VM 21**

# SCHWINGUNGSMESSGERÄT





**VEB Metra Meß- und Frequenztechnik Radebeul** 

im VE Kombinat Präcitronic 8122 Radebeul, Wilhelm-Pieck-Straße 58 VEB Metra Meß- und Frequenztechnik Radebeul 8122 Radebeul, Wilhelm-Pieck-Str.58

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

Schwingungsmeßgerät VM 21

## INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Verwendungszweck	4
1.2		
2.	Lieferumfang und Ergänzungsgeräte	4
2.1.	Lieferumfang	′ 4
2.2.	Ergänzungsgeräte und -teile	5
2		
3.	Technische Daten	5
3.1.	Meßgrößen	5
3.2.	Meßbereichsgrenzen	6
3.3.	Meßparameter	7
3.4.	Meßfehler und Störgrößen	8
3.5.	Ein- und Ausgänge	9
3.6.	Stromversorgung	10
3.7.	Schutzgräd	10
3.8.	Schutzklasse	10
3.9.	Klimatische Bedingungen	11
3.10.	Mechanische Festigkeit	11
3.11.	Masse und Abmessungen	- 11
3.12.	Schutzgüte	11
4.	Wirkungsweise	12
5.	Betriebsanweisung	15
5.1.	Bedienungselemente	15
5.2.	Vorbereitung der Messung	19
5.2.1.	Ankopplung des Aufnehmers an das Meßobjekt	19
5.2.2.	Anschluß des Aufnehmers an das Gerät	19
	Anschluß externer Geräte	20
5.2.4.	Einschalten des Gerätes	21
5.3.	Kalibrierung der Meßkette	21
5.3.1.	Mechanische Kalibrierung	21
	Elektrische Kalibrierung	22
		22

		Seite
5.4.	Durchführung der Messungen	25
5.4.1.	Messen der Beschleunigung (Effektivwert)	25
		25
	Zeitwertbewertung und eingebaute Filter	26
	Messen des Spitzenwertes periodischer Schwingunge	n 26
	Messen von Stößen	27
	Messen mit externem Filter	28
5.4.7.	Übersteuerungsmeldung	28
5.4.8.	Störeinflüsse	28
6.	Weitere Anwendungsmögichkeiten	29
6.1.	Verwendung des Gerätes als Digitalvoltmeter	29
6.2.	Netzunabhängiger Betrieb	30
6.3.	Anschluß der Kabelverstärker M 62 und M 64 zur	
	festen Installation in Überwachungsanlagen	30
		32
7.	Überprüfung des Gerätes	36
8.	Mechanischer Aufbau, Demontage und Montage des	
	Gerätes	38
9.	Elektrische Schaltung	40
9.1.	Gesamtschaltung	40
9.2.	Eingangsverstärker und Kalibrator	41
9.3.	Filter, Integrator und Nachverstärker	42
9.4.	Meßbereichsanzeige	42
9.5.	Effektivwertbildner	43
9.6.	Spitzenwertbildner	44
9.7.	Meßwertanzeige	45
9.8.	Übersteuerungsanzeige	45
9.9.	Stromversorgung	45
10.	Pflege und Wartung	45
11.	Reparaturhinweise und Abgleichvorschrift	46
12.	Lager- und Transportbedingungen	50
13.	Anhang (Stückliste, Schutzgütenachweis	
	und Schaltbilder)	51

#### 1.Verwendungszweck

Das VM 21 ist ein einfaches, universelles Laborgerät zur Messung von Schwingungen und Stößen, das sich durch hohen Bedienkomfort auszeichnet.

In Verbindung mit piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmern aus unserem Sortiment können wahlweise Effektivwert, positiver oder negativer Spitzenwert oder Betrag des Spitzenwertes der Schwingbeschleunigung oder der Schwinggeschwindigkeit gemessen werden.

In der Betriebsart Effektivwert können Signale mit hohem Impulsgehalt (bis Scheitelfaktor S = 10) verarbeitet werden, in den Betriebsarten Spitzenwert ist auch die Erfassung von einmaligen Vorgängen (Stößen) möglich.

Zwei eingebaute Filter ermöglichen die Abtrennung von tief- oder hochfrequenten Störsignalen, durch Anschluß externer Filter kann eine Frequenzanalyse durchgeführt werden.

Das VM 21 besitzt sowohl eine dreistellige Digitalanzeige als auch eine analoge Leuchtpunktskala zur Trendanzeige des Meßsignals. Außerdem werden Meßbereich und Maßeinheit in allen Betriebsarten angezeigt. Zur Weiterverarbeitung des Signals stehen ein Wechsel- und ein Gleichspannungsausgang zur Verfügung. Das Gerät ist für Netzbetrieb ausgelegt.

Weiterhin kann das VM 21 auch als Digitalvoltmeter mit Effektivund Spitzenwertanzeige sowie als Anzeigegerät in Überwachungsanlagen in Verbindung mit den Kabelverstärkern M 62 und M 64 (Hersteller: VEB Metra Radebeul) verwendet werden.

## 2. Lieferumfang und Ergänzungsgeräte

## 2.1. Lieferumfang

- 1 Schwingungsmeßgerät VM 21
- 1 Netzkabel
- 1 Satz Ersatzsicherungen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantieurkunde

#### 2.2. Ergänzungsgeräte und -teile

- Beschleunigungsaufnehmer mit piezokeramischen Wandlerelementen: Es sind alle Typen aus dem Sortiment von VEB Metra Radebeul einsetzbar. Geeignet sind z.B. für

universelle Messungen
hohe Beschleunigungen und Stöße
leichte Meßobjekte
KD 34
KD 93

. niedrige Beschleunigungen KD 41, KB 11

. sehr empfindliche Messungen KB 12

. große Temperaturunterschiede KS 50, 51, 52

- Kabelverstärker M 62 oder M 64 mit Beschleunigungsaufnehmer KS 60 für industriellen Einsatz (Festinstallation)

- NF-Filter VF 30

- Langzeitintegrator LI 60

- Oktavfilter 01016

- Terz-Oktavfilter 01017

- Schmalbandfilter 01025

- Elektrodynamischer Eichtisch 11031

Hersteller:

VEB Robotron-Meßelektronik

"Otto Schön" Dresden

#### 3. Technische Daten

#### 3.1. Meßgrößen

- Schwingungsbeschleunigung Effektivwert ã

Spitzenwert â

- Schwingungsgeschwindigkeit Effektivwert v

Spitzenwert v

## 3.2. Meßbereichsgrenzen

- für Aufnehmer-Übertragungsfaktoren

1 000 m.s<sup>-1</sup>

- für Aufnehmer-Übertragungsfaktoren

- für Aufnehmer-Übertragungsfaktoren

- für Aufnehmer-Übertragungsfaktoren

80 bis 800 mV/(m.s<sup>-2</sup>)  $\tilde{a} = 0,001$  bis 10 m.s<sup>-2</sup>  $\hat{a} = 0,001$  bis 100 m.s<sup>-2</sup>  $\tilde{v} = 0,003$  bis 100 mm.s<sup>-1</sup>  $\hat{v} = 0,1$  bis 1 000 mm.s<sup>-1</sup>

Geräteseitig erfolgt eine Aufteilung in 5 dekadisch gestufte Meßbereiche, die unteren Grenzen gelten für einen Störabstand von typisch 10 dB (mind. 5 dB).

## 3.3. Meßparameter

- Amplitudenfrequenzgang für Beschleunigungsmessung

ohne Bandbegrenzung	0,3 Hz bis 15 kHz $^{+1}$ dB dB
	1 Hz bis 10 kHz <u>+</u> 1 dB
	8 Hz bis $5 \text{ kHz} \pm 0.5 \text{ dB}$
mit Hochpaß 10 Hz	10 Hz etwa -0,5 dB
mio noorpas	kleiner 3 Hz Abfall 12 dB/0ktave
mit Tiefpaß 1 kHz	1 kHz etwa -0,5 dB
All and the property of the second second	größer 3 kHz Abfall 12 dB/Oktave
	a li li lesitamo a guna

- Amplitudenfrequenzgang für Geschwindigkeitsmessung ohne Bandbegrenzung und

mit Hochpaß 10 Hz

- 10 Hz bis 3 kHz +1 dB

mit Tiefpaß 1 kHz

1 kHz +1 dB größer 3 kHz Abfall 12 dB/Oktave

#### - Anzeigen

- . Digitalanzeige für Effektivwert oder Spitzenwert mit Anzeige des Meßbereiches und der Maßeinheit
- . logarithmisch geteilte Trendanzeige für Effektivwert
- . Übersteuerungsanzeige
- . Kontrollanzeige für eingeschaltetes externes Filter
- Elektrische Kalibrierung

mit internem Sinusgenerator bei angeschlossenem Aufnehmer

Spannung Frequenz Kalibriereinstellbereich

 $(80 \pm 0.8) \text{mV}$ (125 + 5)Hz

größer 20 dB

## 3.4. Meßfehler und Störgrößen

- Grundfehler

der Digitalanzeige

(Effektivwert und Spitzenwert) max. 1 dB

der logarithmischen Trendanzeige max. 2 dB

des Wechselspannungsausgangs max. 1 dB

des Gleichspannungsausgangs max. 1 dB

Diese Angaben gelten nach der elektrischen Kalibrierung mit Bandbegrenzung 10 Hz bei

- . Referenzbedingungen (siehe Abschnitt 3.9.),
- . 125 Hz Signalfrequenz,
- . Meßbereichsumschaltung in allen Bereichen.
- Fehler der Effektivwertanzeige bei Rechteckimpulsen
  - . Tastverhältnis max. 25 (Scheitelfaktor 5) max. 0,5 dB
  - . Tastverhältnis max. 100 (Scheitelfaktor 10) max. 1 dB
- Fehler der Spitzenwertanzeige bei Rechteckimpulsen Impulsdauer gleich bzw. größer 25 μs max. 0,5 dB
- Fehler im Arbeitstemperaturbereich 5 bis 40 °C max. 0,5 dB
- Fehler bei feuchter Atmosphäre und 1 Hz Signalfrequenz (26 °C, 80 % relative Feuchte) max. 1 dB
- Störeinfluß eines magnetischen Wechselfeldes bei  $B_a = 1 \text{ mV/(m.s}^{-2})$ , H = 100 A/m und f = 50 Hz  $a_{\text{Stör}}$  etwa 0,1 m.s<sup>-2</sup>

 Ausgangsstörspannung am Wechselspannungsausgang im empfindlichsten Meßbereich bei Bandbegrenzung 10 Hz, Gerät kalibriert auf 1 mV/(m.s<sup>-2</sup>), gemessen mit 1 nF Aufnehmerersatzkapazität

etwa 70 mV

## 3.5. Ein- und Ausgänge

- Aufnehmereingang X1
Eingangsimpedanz

345 pF parallel 400 MOhm

- Ausgang für externes Filter X2
  - . Innenwiderstand
  - . zulässiger Lastwiderstand
  - . Nennausgangsspannung
  - . maximaler Spitzenwert
- Eingang für externes Filter X3
  Nenneingangsspannung
  maximaler Spitzenwert
  Eingangs iderstand
- Wechselspannungsau gang v/i Innenwiderstand Ausgangsspannung am Meßbereichsende maximaler Spitzenwert
- Gleichspannungsausgang A5
  Innenwiderstand
  Ausgangsspannung am Meßbereichsende

kurzschlußfest 0 0hm min. 2,5 k0hm parallel max. 200 pF

100 mV min. 10 V

100 mV min. 1 V 1 M0hm

500 Ohm

1 V min. 10 V

1 k0hm

1 V

- Fremdspeisebuchse X7

Anschluß 1

Anschluß 2

als Eingang:

als Ausgang:

Anschluß 3

als Eingang:

als Ausgang:

Anschluß 5

als Eingang:

als Ausgang:

Anschluß 6

Mittelkontakt

3.6. Stromversorgung

- Netzspannung

Sicherungen primär

- Fremdspeisung

3.7. Schutzgrad

nach ST RGW 778-77

3.8. Schutzklasse

nach TGL 21 366

Masse

+24 V

+18 bis 30 V ca. 45 mA

+27 V max: 30 mA

+12 V

+9 bis 15 V ca.270 mA

+11 V max. 10 mA

-24 V

-18 bis -30 V ca. 18 mA

-28 V max. 30 mA

Eingang wie X3

Übersteuerungsmeldung

198 bis 242 V

50 Hz +0,5 Hz 50 mAT

über X7, s. Abschnitt 3.5

IP 20

Netzkreis SK I Meßkreis SK II

## 3.9. Klimatische Bedingungen

## Referenzbedingungen:

- Umgebungstemperatur	23 °C ± 2 K
- relative Luftfeuchte	40 bis 60 %
- Netzspannung	(220 + 5)V

#### Arbeitsbedingungen:

Einsatzgruppe nach TGL 14283/05	В
- Arbeitstemperaturbereich	5 bis 40 °C
- relative Luftfeuchte bei 25°C	max. 80 %
- höchster Wasserdampfdruck	max. 2,5 kPa

#### 3.10. Mechanische Festigkeit

## Beanspruchungsgruppen nach TGL 200-0057

To ample and an ample appear and an ample and ample and an ample and ample ample and ample ample and ample ample and ample ample ample ample and ample ampl	
(Stoßfestigkeitsprüfklassen)	G 21 und T 21
- Meßgerät unverpackt	Eb 6 - 150 - 12000/3
- Meßgerät in der Transportver-	(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
packung	Eb 6 - 1: - 3000/3

## 3.11. Masse und Abmessungen

Masse	3,5 kg
Вхнхт	250 mm x 155 mm x 240 mm
Länge des Netzkabels	2 m oder 1,5 m

## 3.12. Schutzgüte

Die Schutzgüte ist gewährleistet, es gibt keine verbleibenden Gefährdungen oder Erschwernisse. Der Schutzgütenachweis ist am Schluß der Bedienungsanleitung abgedruckt.

## 4. Wirkungsweise (siehe Bild 1)

Das vom Aufnehmer gelieferte Meßsignal gelangt über den kapazitiven Meßbereichsteiler zum Eingangsverstärker V1, dessen Verstärkung in Abhängigkeit vom Meßbereich O dB oder 20 dB beträgt.

In Schalterstellung Kalibrieren wird auf die Eingangsmasse ein sinusähnliches Signal von 80 mV, f = 125 Hz geschaltet.


Der Verstärker V2 besitzt in Abhängigkeit vom Meßbereich O dB oder 20 dB Verstärkung. Der Verstärker V3 kann mit dem Kalibriereinsteller stufenlos über einen Bereich von größer 20 dB in seiner Verstärkung verändert werden. Er hat eine minimale Verstärkung von ca. 4 dB zum Ausgleich der Spannungsteilung zwischen Aufnehmer- und Eingangskapazität.

In entsprechender Stellung des an der Rückwand angebrachten Schalters S3 kann zwischen den Verstärkern V3 und V4 ein externes Filter eingeschleift werden; die Filter-LED B5 zeigt diese Signalwegumschaltung an.

Der Verstärker V4 mit einer Verstärkung von 20 dB vergrößert das Signal auf den Nennpegel 1 V, danach folgen die abschaltbaren zweipoligen Filter für 10 Hz und 1 kHz Bandbegrenzung.

Der Verstärker V5 hat bei Beschleunigungsmessungen eine Verstärkung von 0 dB, bei Geschwindigkeitsmessungen dient er als Integrator mit einer Schnittfrequenz (0 dB Versärkung) von 16 Hz.

Der Filternachverstärker V6 kann mit dem Schalter S3 auf 0; 20 oder 40 dB Verstärkung geschaltet werden. Sein Ausgang ist gleichzeitig der auf 1-V-Nennpegel kalibrierte Wechselspannungsausgang des Gerätes. Durch die Übersteuerungsanzeige wird das Signal an den Punkten Ü1 bis Ü4 überwacht.



Das Signal gelangt nun über den Einweggleichrichter GLR zum Effektivwertbildner EWB und je nach Stellung der Schalter S8 und S9 direkt oder über einen Inverter zum Spitzenwertbildner SWB. Sind S8 und S9 gedrückt, bildet der Inverter mit dem GLR einen Zweiweggleichrichter, wodurch der Betrag des Spitzenwertes gebildet wird.

Der Effektivwertbildner hat in Abhängigkeit von der Stellung des Schalters S4 (Bandbegrenzung 10 Hz) eine Integrationszeit von 2 s (10 Hz) oder 20 s (volle Bandbreite). Sein logarithmischer Ausgang steuert über einen A/D-Wandler die LED-Kette an, die für stark schwankende Vorgänge als Trendanzeige dient. Der lineare Ausgang steuert die Digitalanzeige und den Gleichspannungsausgang des Gerätes.

Der Spitzenwertbildner enthält einen Analogspeicher mit einer Entladezeitkonstante von 33 s. Einmalige Stöße werden außerdem in einem Digitalspeicher festgehalten, der mit dem A/D-Wandler für die Digitalanzeige integriert ist. Mit dieser Baugruppe ist die Erfassung von periodischen und einmaligen Spitzenwerten möglich, ohne daß Entladezeiten umgeschaltet werden müssen. Durch S 10 ist ein Rücksetzen des Spitzenwertbildners möglich.

Digitalanzeige und Gleichspanungsausgang werden mit S7 auf den Ausgang des Effektivwert- oder Spitzenwertbildners geschaltet. Der Einfluß aller den Meßbereich beeinflussenden Schalter (S1, S2, S3, S6 und S7) wird in einer Addierschaltung summiert und steuert die Dezimalpunkte der Digitalanzeige und den Exponenten sowie die Kontrollanzeigen Kalibrieren (B1) und Maßeinheit (B2 und B3). Dadurch ergibt sich immer eine Anzeige in der richtigen Größenordnung und Maßeinheit.

Das Netzteil stellt die 3 benötigten Betriebsspannungen (+5 V; +15 V und -15 V) bereit, wobei die ungesiebten Spannungen (ca. +12 V;  $\pm$ 24 V) über die Fremdspeisebuchse (X7) herausgeführt sind.

## 5. Betriebsanweisung

## 5.1. Bedienungselemente (siehe Bilder 2 und 3)

▼ - Einsteller Stellmöglichkeit zum Kalibrieren der Meßkette

S1 Meßbereichsschalter:

- Linksanschlag = Stellung Kalibrieren

- nächste Stellung = unempfindlichster
Bereich

- Rechtsanschlag = empfindlichster

Bereich

Wandlerfaktorschalter:
Es wird jeweils der Bereich von 0,8 bis
8 mal eingestellte Zahl erfaßt.

Schalter für externes Filter und Filternachverstärkung: -Stellung AUS: X2 und X3 verbunden, Nachverstärkung 1

-Stellung 1, 10, 100:

X2 und X3 aufgetrennt,

Nachverst. 1, 10, 100.

Taste gedrückt: Bandbegrenzung 10 Hz
(Hochpaß), Integrationszeitkonstante 2 s
(Normalstellung)

Taste ausgerastet: keine Bandbegrenzung nach unten, Integrationszeitkonstante
20 s (nur für tieffrequente Vorgänge)

S2

S3 (Rückwand)

54

\$5	Taste gedrückt:	Bandbegrenzung 1 kHz (Tiefpaß)
	Taste ausgeraste	t: keine Bandbegren- zung nach oben
S6 -	Meßgrößenschalter	r:
	- Stellung a:	Meßgröße Beschleuni- gung und Kalibrieren
	- Stellung v:	Meßgröße Geschwindig- keit
87	Taste gedrückt:	Effektivwert der Meß- größe
S8 oder S9	Taste gedrückt:	positiver oder nega- tiver Spitzenwert der Meßgröße
S8 und S9	Tasten gedrückt:	Der jeweils größere Spitzenwert wird aus- gewählt (Betragsbil- dung)
S10	Taste drücken:	Löschen des Spitzen- wertspeichers
S11	Netzschalter (is über X7 unwirksa	t bei Fremdspeisung m)
X1	Geräteeingang zu wertaufnehmers	m Anschluß des Meß-
X2 (Rückwand)	Ausgang für exte	rnes Filter
X3 (Rückwand)	Eingang für exte	rnes Filter
х4	Wechselspannungs	ausgang




Bild 2: Frontplattenansicht des VM 21




Bild 3: Rückwandansicht des VM 21

X5		Gleichspannungsausgang
~		(linear vom Effektiv- bzw. Spitzenwert
		der eingestellten Meßgröße abhängig)
Х6	(Rückwand)	Netzanschluß 220 v
Х7	(Rückwand)	Fremdspeiseanschluß +12 V, ±24 V sowie Signaleingang entspr. X3 und Über-steuerungsmeldung
х8	(Rückwand)	Schutzleiteranschluß
Х9	(Rückwand)	Masseanschluß .
B1		Kontrollanzeige für Betriebsart
		Kalibrieren
B2		Anzeige der Maßeinheit m/s <sup>2</sup>
В3	10 % 9 20	Anzeige der Maßeinheit mm/s
В4		Übersteuerungsanzeige
B5		Kontrollanzeige für eingeschaltetes externes Filter (Signalweg aufgetrennt)
H1	bis 3	3-stellige Digitalanzeige des Effektiv-
		bzw. Spitzenwertes der eingestellten
		Meßgröße
Н4		Anzeige für die Zehnerpotenz des
		Meßwertes
В6	bis 17 -	logarithmische Trendanzeige des
		Effektivwertes der Meßgröße

## 5.2. Vorbereitung der Messung

## 5.2.1. Ankopplung des Aufnehmers an das Meßobjekt

Die richtige Ankopplung des Aufnehmers an das Meßobjekt ist eine entscheidende Voraussetzung für reproduzierbare Meßergebnisse und die Einhaltung der angegebenen Fehlergrenzen. Grundsätzlich ist der Aufnehmer starr an das Meßobjekt anzukoppeln, eine Schraubverbindung (M5-Gewindestift, glatte Oberfläche) ist anderen Übertragungsmedien (Haftmagnet, Klebewachs, Tastspitze) vorzuziehen. Nähere Angaben hierzu sind in der Bedienungsanleitung "Piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer" des VEB Metra Radebeul, Abschnitt 5.3 zu finden. Die Anwendung eines Isolierflansches (Aufnehmer-Zubehör Nr. 006) wird nur dann notwendig sein, wenn externe Geräte der Schutzklasse I an das VM 21 angeschlossen werden, da der Meßkreis des VM 21 selbst schutzisoliert ist (siehe auch Abschnitt 5.4.8).

## 5.2.2. Anschluß des Aufnehmers an das Gerät

Der Eingang des VM 21 ist als BNC-Anschluß ausgeführt. Der Anschluß eines Aufnehmers aus dem Sortiment des VEB Metra Radebeul erfolgt über das Aufnehmerkabel und einen BNC-Mikro-Adapter (Aufnehmer-Zubehör Nr. 17). Beide Teile sind im Aufnehmerlieferumfang 01 enthalten.

Zunächst ist dieser Adapter an das Aufnehmerkabel anzuschließen und die Verbindung ggf. zu sichern, dann sind die Vorteile des BNC-Anschlusses (schnell lösbar, schwingungssicher, universell) nutzbar. Das Kabel ist bei möglicher mechanischer Belastung der Verbindungsstellen mit einer Kabelabfangvorrichtung (Nr.004 bzw. 020) festzulegen. Eine Bewegung des Kabels während der Messung ist möglichst zu vermeiden (siehe Abschnitt 5.4.8.).

## 5.2.3. Anschluß externer Geräte

## - Anschluß für externes Filter (X2, X3):

Durch Einschleifen eines externen Filters (Terz-, Oktav-, Schmalband- oder Universalfilter) kann mit dem VM 21 eine Frequenzanalyse des Meßsignales durchgeführt werden. Bei der größten mit Schalter S3 wählbaren Nachverstärkung von 100 ist vor dem Filter eine Aussteuerreserve von 60 dB vorhanden (siehe auch Abschnitt 5.4.6.). Die Benutzung eines externen Filters ist unabhängig von den intern einschaltbaren Bandbegrenzungen. An den Ausgang für das externe Filter kann außerdem ein Oszilloskop zur Kontrolle des ungefilterten Meßsignals angeschlossen werden.

## - Wechselspannungsausgang (X4):

Dieser Ausgang ist zum Anschluß eines Oszilloskops zur Kontrolle des gefilterten Meßsignals vorgesehen. Da dieser Ausgang kalibriert ist, eignet er sich aber auch zum Anschluß anderer Auswertegeräte, z.B. Pegelschreiber bei tieffrequenten Vorgängen, Magnetbandgerät usw.

## - Gleichspannungsausgang (X5):

Der Gleichspannungsausgang ist kalibriert; es besteht ein linearer Zusammenhang zur Meßgröße. Er eignet sich zum Beispiel für den Anschluß eines Langzeitintegrators LI 60 zur Bestimmung des Langzeiteffektivwertes, eines Analog/Digital-Wandlers für eine Rechnerschnittstelle oder anderer Registriergeräte.

## - Fremdspeisebuchse (X7):

Dieser Anschluß wurde für den Kabelverstärker M 62 ausgelegt (siehe Abschnitt 6.3.).

Darüber hinaus ist es über diesen Anschluß möglich, kleine Verbraucher (z.B. einfache externe Filter) zu versorgen oder umgekehrt das VM 21 aus externen Batterien zu betreiben (siehe Abschnitt 6.2.).

Uber den Mittelkontakt der Fremdspeisebuchse ist die Ubersteuerungsmeldung (TTL-Pegel, LOW-aktiv) herausgeführt.

#### 5.2.4. Einschalten des Gerätes

Bei Netzbetrieb wird das VM 21 mit dem Netzschalter S 11 eingeschaltet, bei gedrückter 10 Hz - Taste ist es nach etwa 30 Sekunden betriebsbereit (ohne Bandbegrenzung 10 Hz etwa 2 Minuten). Wird das Gerät über die Fremdspeisebuchse versorgt, ist der Netzschalter unwirksam. Die Reihenfolge des Anlegens der Betriebsspanungen ist dabei gleichgültig.

## 5.3. Kalibrierung der Meßkette

Durch die Kalibrierung der Meßkette ist es möglich, die mechanische Größe am Gerät direkt abzulesen. Dabei wird die Empfindlichkeit des Gerätes mit dem ▼- Einsteller (Bild 2) dem Aufnehmerübertragungsfaktor einschließlich eines evtl. angeschlossenen Verlängerungskabels angepaßt.

## 5.3.1. Mechanische Kalibrierung

Bei der mechanischen Kalibrierung wird ein Zusatzgerät benötigt, mit dem eine definierte Schwingungungsgröße erzeugt werden kann, z.B. der Elektrodynamische Eichtisch 11032 (Hersteller: VEB Robotron-Meßelektronik "Otto Schön" Dresden). Dabei muß der Aufnehmerübertragungsfaktor nicht bekannt sein. Der Kalibrierfehler der mechanischen Kalibrierung setzt sich zusammen aus

- dem Fehlerbeitrag der Beschleunigungsdarstellung mittels Schwingungserreger
- dem Fehlerbeitrag der Ankopplung des Aufnehmers an den Schwingungserreger.

## Arbeitsschritte:

- Der Aufnehmer wird starr mit dem Schwingungserreger verbunden (M5-Gewindestift oder Haftmagnet) und über sein Kabel an den Eingang X1 des VM 21 angeschlossen.
- Einstellungen am Gerät:
  - S2 Wahl der Größenordnung des Wandlerübertragungsfaktors (0,8 bis 8 x Schalterwert)
  - S3 Schaltstellung AUS
  - S4 Taste drücken (10 Hz)
  - S6 Schaltstellung a
  - S7 Taste drücken (%)
  - S1 Meßbereich so wählen, daß eine Anzeige in der Nähe des Meßbereichsendwertes entsteht (Trendanzeige im grünen Bereich).
- Die Frequenz der Anregung kann 60 bis 200 Hz betragen. Ist sie variabel, wird sie auf 125 Hz eingestellt.
- Mit dem ▼ Einsteller wird ein Anzeigewert eingestellt, der der erzeugten Beschleunigungsgröße entspricht.

Die mechanische Kalibrierung sollte in monatlichen Abständen durchgeführt und mit dem Ergebnis der elektrischen Kalibrierung verglichen werden. Sind die Abweichnungen größer als der Grundfehler, muß das Gerät entsprechend Abschnitt 7 überprüft werden. Wird der Fehler dort nicht bestätigt, dann arbeitet der Eichtisch fehlerhaft.

## 5.3.2. Elektrische Kalibrierung

Zur elektrischen Kalibrierung werden außer dem Aufnehmer mit seinem Anschlußkabel und evtl. für die Messung vorgesehene Verlängerungskabel keine Hilfsmittel benötigt. Bei elektrischer Kalibrierung wird der Grundfehler garantiert (siehe Abschnitt 3.4.).

#### Arbeitsschritte

- Der Aufnehmer wird über sein Anschlußkabel und für die Messung notwendige Verlängerungskabel an den Eingang X1 des VM 21 angeschlossen. Während des Kalibriervorganges darf keine Schwingungserregung erfolgen, und außerdem ist der Aufnehmer elektrisch isoliert zu lagern.
- Einstellung am Gerät:
  - S1 Schaltstellung Kalibrieren (Drehknopf zeigt zur LED)
  - S2 Wahl der Größenordnung des Wandlerübertragungsfaktors (0,8 bis 8 x Schalterwert)
  - S3 Schaltstellung AUS
  - S4 Taste drücken (10 Hz)
  - S6 Schaltstellung a
  - S7 Taste drücken (x).
- Zur Kontrolle der richtigen Stellung von S1, S6 und S7 leuchtet B1.
- Berechnung des Einstellwertes E: Aus dem Eingangsersatzschaltbild (Bild 4) ergibt sich für  $B_{ua}$  . a = 0 (Kalibrierung)

$$U_e = U_{Kal} \cdot \frac{C_i + C_K + C_v}{C_i + C_K + C_v + C_E}$$

und für  $U_{Kal} = 0$  (Messung)

$$U_e' = B_{ua}$$
. a. 
$$\frac{C_i + C_K}{C_i + C_K + C_v + C_E}$$

Setzt man  $U_e = U_e'$  und a = E, so erhält man für die durch  $U_{Kal}$  simulierte Beschleunigung (Einstellwert)

$$E = \frac{U_{Kal}}{---} \cdot (1 + \frac{C_{v}}{----}) \text{ mit}$$


$$B_{ua} \qquad C_{i} + C_{K}$$

Wird kein Verlängerungskabel verwendet, so vereinfacht sich die Berechnung des Einstellwertes:

$$E = \frac{U_{Kal}}{B_{ua}}$$

- Durch Betätigen des ▼ - Einstellers ist nun die Anzeige auf den errechneten Einstellwert E zu bringen.

Damit ist das Gerät für alle Betriebsarten kalibriert, aber nur für das in die Kalibrierung einbezogene Verlängerungskabel.



<u>Bild 4:</u> Eingangsersatzschaltbild bei elektrischer Kalibrierung

## 5.4. Durchführung der Messungen

## 5.4.1. Messen der Beschleunigung (Effektivwert)

Nach der Kalibrierung der Meßkette wird der Aufnehmer an' die Meßstelle angekoppelt (siehe 5.2.1.).

Der Meßbereichsschalter S1 wird nun so eingestellt, daß sich die logarithmische Trendanzeige im grünen Bereich einpegelt. Nach Stillstand bzw. geringen Änderungen im letzten Digit der Digitalanzeige kann der Meßwert direkt abgelesen werden. Erforderliche Zehnerpotenzen werden von der hocngestellten kleineren Anzeige dargestellt. Bei tieffrequenten Meßsignalen muß die 10-Hz-Bandbegrenzung (S4) ausgerastet werden, man erhält dann durch die größere Integrationszeit auch eine ruhigere Anzeige. (siehe Abschnitt 5.4.3.).

## 5.4.2. Messen der Geschwindigkeit (Effektivwert)

Nach erfolgter Kalibrierung wird der Aufnehmer an die Meßstelle angekoppelt (siehe 5.2.1.). Der Meßgrößenschalter S6 wird auf v geschaltet und der Meßbereichsschalter S1 so eingestellt, daß sich die logarithmische Trendanzeige im grünen Bereich einpegelt.

Bei höherfrquenten Meßsignalen (bei Sinus oberhalb von etwa 1 kHz, bei höheren Scheitelfaktoren entsprechend darunter) spricht die Übersteuerungsanzeige an, obwohl die Meßwertanzeige nur noch zu weniger als 10 % ausgesteuert ist (gelber Bereich der Trendanzeige). Dann ist eine genauere Messung (bzw. eine Messung überhaupt) erst möglich, indem man die externen Filteranschlüsse mit einem BNC-Kabel verbindet und die Filternachverstärkung nutzt. Dazu stellt man S3 zunächst auf 1 und schaltet S1 auf einen Meßbereich, in dem die Übersteuerungsanzeige gerade noch nicht anspricht. Anschließend erhöht man die Filternachverstärkung mit S3, bis sich die Trendanzeige im grünen Bereich einpegelt. Bei stark schwankenden Meßsignalen kann die 10-Hz-Taste (S4) ausgerastet werden (siehe 5.4.3.).

Die Anzeige wird direkt in mm.s<sup>-1</sup> abgelesen, die hochgestellte kleinere Anzeige stellt erforderliche Zehnerpotenzen dar.

## 5.4.3. Zeitbewertung und eingebaute Filter

Die Zeitbewertung für die Effektivwertmessung ist mit der unteren Grenzfrquenz des Gerätes gekoppelt. Messungen oberhalb von etwa 10 bis 20 Hz sind bei gedrückter Taste S4 durchzuführen. Dabei ist ein Hochpaß wirksam, der das Signal bei 10 Hz um etwa 0,5 dB und unterhalb von 3 Hz um 12 dB/Oktave dämpft. Die Zeitkonstante der Effektivwertbildung beträgt dabei 2 s.

Für niedrigere Frequenzen muß S4 ausgerastet werden. Man erhält dabei die volle Bandbreite und eine Mittelungszeitkonstante von 20 s. Durch Drücken von S5 kann die Bandbreite nach oben begrenzt werden. Es wird ein Tiefpaß eingeschaltet, der das Signal bei 1 kHz um etwa 0,5 dB oberhalb von 3 kHz um 12 dB/Oktave dämpft.

## 5.4.4. Messen des Spitzenwertes periodischer Schwingungen

Das VM 21 gestattet die getrennte Messung des positiven, negativen oder betragsmäßigen Spitzenwertes (Tasten S8, S9). Durch einen digitalen Spitzenwertspeicher, der durch das periodische Signal ständig aktualisiert wird, entfällt das Umschalten von Entladezeitkonstanten für tiefe Frequenzen. Das gilt aber nur für die Digitalanzeige, am Gleichspannungsausgang ist eine Entladezeitkonstante von 30 s wirksam.

Die logarithmische Trendanzeige zeigt immer den Effektivwert an. Sie liefert aber bei unbekannter Frequenz des Meßsignals einen Hinweis, ob die Bandbegrenzung 10 Hz ausgeschaltet werden muß (schwankende Anzeige!).

Bei Spitzenwertmessung sollte das Meßsignal immer mit einem Oszilloskop am Wechselspannungsausgang X4 kontrolliert werden, da besonders hochfrequente Störungen das Meßergebnis stark verfälschen können (ggf. Bandbegrenzung 1 kHz einschalten).

Nach Übersteuerungen oder Meßbereichsumschaltung kann der Spitzenwertspeicher mit der Löschtaste (S10) rückgesetzt werden.

## 5.4.5. Messen von Stößen

Für das Messen von Stößen gilt sinngemäß das gleiche wie für das Messen von Spitzenwerten periodischer Schwingungen. Die Kontrolle mittels Oszilloskop ist unbedingt notwendig.

Für standardisierte Stoßmessungen muß zwischen die ext. Filteranschlüsse X2 und X3 ein Stoßfilter eingeschleift werden (siehe Abschnitt 5.4.6.), für orientierende Messungen genügt das Einschalten beider Bandbegrenzungen (Tasten S4 und S5 drücken). Stöße werden nur von der Digitalanzeige erfaßt, eine Auswertung über die Trendanzeige oder den Gleichspannungsausgang ist nicht möglich.

Das Halten und Löschen von nichtperiodischen Stoßimpulsen geschieht automatisch:

- -- Folgt auf einen Stoß ein größerer, springt die Anzeige auf den größeren Wert.
- Folgt auf einen Stoß ein kleinerer, wird dieser ausgewertet, wenn er den momentanen Entladezustand des analogen Spitzenwertspeichers übersteigt (siehe Bild 5).
- Folgt kein weiterer Stoß, setzt der digitale Sspitzenwertspeicher nach 2 bis 4 min. selbsttätig zurück.
- Wird von Hand (Taste S10) rückgesetzt, kann jeder folgende Stoß ausgewertet werden.




Bild 5: Zur Arbeitsweise des Spitzenwertspeichers

#### 5.4.6. Messen mit externem Filter

An die Anschlüsse für externes Filter X2 und X3 (Rückwand) können alle Filter mit 0 dB Nenndämpfung angeschlossen werden, die den Anschlußbedingungen im Abschnitt 3.5. genügen. Hat das Filter eine andere Nenndämpfung, wird das bei der automatischen Meßbereichsanzeige nicht berücksichtigt, und der Meßwert muß umgerechnet werden.

Der Filter-extern-Schalter S3 an der Rückwand wird zunächst auf Nachverstärkung 1 geschaltet. Wenn trotz Übersteuerung zu kleine Anzeigen entstehen (gelber Bereich der Trendanzeige), ist der Meßbereich zu wählen, in dem die Übersteuerungsanzeige gerade noch nicht anspricht. Anschließend ist die Nachverstärkung mit Schalter S3 zu erhöhen, bis sich die Trendanzeige im grünen Bereich einpegelt.

## 5.4.7. Übersteuerungsmeldung

Wird an irgendeiner Stelle des Signalweges im Gerät der zulässige Aussteuerbereich überschritten, leuchtet die Übersteuerungsanzeige B4 auf, und das Meßergebnis ist nicht mehr auswertbar. Handelt es sich um eine vorübergehende Übersteuerung, muß das Verlöschen von B4 abgewartet werden (z.B. nach Meßbereichsumschaltung oder während der Einlaufzeit des Gerätes), sonst ist ein größerer Meßbereich zu wählen. Wird das Meßsignal über einen der Ausgänge des Gerätes weiterverarbeitet, besteht die Möglichkeit, an der Fremdspeisebuchse X7 (Mittelkontakt) ein TTL-Signal der Übersteuerungsmeldung abzunehmen. Der LOW-Pegel entspricht dabei der leuchtenden Übersteuerungsanzeige.

## 5.4.8. Störeinflüsse

Besonders bei der Messung kleiner Signale kann die Meßgröße von Störeinflüssen überdeckt werden. Um Fehlmessungen zu vermeiden, sollte man die durch Störungen hervorgerufene Anzeige ermitteln, bevor der Aufnehmer an das Meßobjekt angekoppelt wurde, oder, wenn möglich, indem die Erregung abgeschaltet wird.

Ist die Ursache der Störung bekannt (z.B. Erdschleifen), kann diese durch eine gezielte Veränderung des Meßaufbaus oftmals verringert werden.

Liegt der Störeinfluß in der gleichen Größenordnung wie das Meßsignal, kann eine orientierende Messung durch Korrektur des Meßwertes durchgeführt werden:

$$M_{K} = \sqrt{M^2 - S^2}$$
 mit

M<sub>V</sub> = korrigiertes Meßergebnis,

M = Meßergebnis Meßgröße und Störgröße,

S = Meßergebnis Störgröße allein.

Dabei dürfen Meß- und Störgröße nicht miteinander korrelieren, was aber in der Regel auch nicht der Fall ist.

Erdschleifen entstehen w.a. durch den Anschluß schutzgeerdeter externer Geräte, wenn das Meßobjekt ebenfalls mit dem Schutzleiter elektrisch verbunden ist. Der von dem Ausgleichsstrom im Aufnehmeranschlußkabel hervorgerufene Spannungabfall überlagert sich dem Nutzsignal. Abhilfe bringt hier die Speisung des externen Gerätes über einen Trenntrafo oder die isolierte Montage des Aufnehmers über Isolierflansch (Nr. 006 des Aufnehmerzubehörs, siehe Abschnitt 5.2.1.).

## 6. Weitere Anwendungsmöglichkeiten

## 6.1. Verwendung des Gerätes als Digitalvoltmeter

Nimmt man die relativ hohe Eingangskapazität von 345 pF in Kauf, kann man das VM 21 als leistungsfähiges Effektiv- und Spitzen-wert - Digitalvoltmeter verwenden. Dazu schließt man den Eingang zunächst kurz, stellt den Wandlerfaktorschalter S2 auf 1 mV/(m.s<sup>-2</sup>) und die anderen Bedienelemente so ein, wie im Abschnitt 5.3.2. beschrieben. Danach wird mit dem ▼-Einsteller die Anzeige auf 80,0 m/s<sup>2</sup> gebracht.

Nach Lösen des Kurzschlusses am Eingang ergeben sich in der Betriebsart a (Schalter S6) folgende Meßbereiche:

- Effektivwertmessung: 1 V, 100 mV, 10 mV, 1 mV, 0,1 mV
- Spitzenwertmessung: 10 V, 1 V, 100 mV, 10 mV, 1 mV.

Die Meßbereichsanzeige (Komma und Zehnerpotenz) ist für die Maßeinheit mV richtig.

## 6.2. Netzunabhängiger Betrieb

Das VM 21 kann über die Fremdspeisebuchse X7 auch aus zwei 24 Vund einer 12 V- Gleichspannungsquelle betrieben werden. Diese Spannungen müssen nicht gesiebt oder stabilisiert sein, siehe auch Abschnitt 3.5.

# 6.3. Anschluß der Kabelverstärker M 62 und M 64 zur festen Installation in Überwachungsanlagen

Die Kabelverstärker M 62 und M 64 können über die Fremdspeisebuchse X7 vom VM 21 aus versorgt werden. Die Kontaktbelegung von X7 ist so ausgelegt, daß der Signalausgang des M 62 geräteintern an den Eingang für externes Filter X3 angeschlossen wird (siehe Abschnitt 3.5.), der M 64 muß nach der Projektierungsunterlage entsprechend angeschlossen werden.

Die komplette Meßkette Aufnehmer - Kabelverstärker - VM 21 kann nur nach der mechanischen Methode entsprechend Abschnitt 5.3.1. kalibriert werden. Da der VM 21 - Steller in diesem Fall wirkungslos ist, erfolgt die Kalibrierung mit Hilfe des Kalibrierstellers im Kabelverstärker.

Für den Anschluß an Kabelverstärker ist der Aufnehmer KS 60 vorgesehen. Der Anschluß anderer Aufnehmer erfordert die Verwendung eines Adapters zur Anpassung der Steckverbinder sowie bei Abweichung des Wandlerübertragungsfaktors einen Eingriff in den Kabelverstärker. Der Übertragungsfaktor des Kabelverstärkers wird intern mittels Lötbrücke festgelegt. Er muß für den Anschluß an das VM 21 100 mV/(m.s<sup>-2</sup>) betragen.

Soll der geschwindigkeitsproportionale Ausgang des M 64 (mit Maschinenfilter) benutzt werden, so ist ein Übertragungsfaktor von 100 mV/(mm.s $^{-1}$ ) am M 64 zu programmieren. Da das VM 21 auf Beschleunigungsmessung geschaltet werden muß, wird dort die Maßeinheit m.s $^{-2}$  angezeigt.

Der Meßbereichsschalter S1 wird auf den 2.Bereich nach der Schaltstellung Kalibrieren geschaltet, d.h. auf die 3. Schaltstellung von links. Der Wandlerfaktorschalter S2 wird auf 100 mV/(m.s<sup>-2</sup>) gestellt. In Abhängigkeit vom Meßgrößenschalter S6 und vom Filterschalter S3 ergeben sich dann folgende Meßbereiche:

Ausgang M 62/64	Schalter S6	Schalter S3	Meßbereich
S. BUANESS.		1	1. m.s <sup>-2</sup>
proportional a	a	10	$0,1 \text{ m.s}^{-2}$
		100	0,01 m.s <sup>-2</sup>
128 (42)			
		1	10 mm.s <sup>-1</sup>
proportional a	v	10	1 mm.s <sup>-1</sup>
		18.9 Three 100	0,1 mm.s <sup>-1</sup>
	to action a	erametra (1. 1. 1. 1.	1 mm.s <sup>-1</sup>
proportional v	a	10	0,1 mm.s <sup>-1</sup>
		100	0,01mm.s <sup>-1</sup>

Die Tabelle gilt für Effektivwertmessung, für Spitzenwertmessung gelten die 10-fachen Meßbereichsendwerte. Der Meßwert wird in jedem Fall in der richtigen Größenordnung angezeigt.

Tritt im Kabelverstärker eine Übersteuerung auf, so wird das durch die Übersteuerungsanzeige des VM 21 signalisiert, da direkt der Eingang X3, der dem Ausgang des M 62 bzw. M 64 entspricht, kontrolliert wird. Damit steht auch das Übersteuerungs-Meldesignal für die gesamte Meßkette am Mittelkontakt der Fremdspeisebuchse X7 zur Verfügung.

## 7. Überprüfung des Gerätes

Die Überprüfung des VM 21 ist entsprechend dieser Methodik jährlich und nach jeder Reparatur durchzuführen.

Die Überprüfung erfolgt nach dem sowjetischen Standard

GOST 8.246 - 77.

# 7.1. Prüfgänge

Abschnitt in der Methodik	Abschnitt nach GOST	Bezeichnung des Prüfganges	Prufmittel nach Abschnitt 7.2.
7.4.1.	3.1.	Sichtprüfung	keine
7.4.2.	3.2.	Erprobung	(3)
7.4.3.	3.3.	Isolationsprüfung	(4), (5)
7.4.4.	3.4.	Bestimmung des Grundfehlers	(6), (7)
7.4.5.	3.5.	Bestimmung des Ampli- tudenfrequenzganges	(6)
7.4.6.	3.6.	Überprüfung der ein- gebauten Filter	(1), (3)
7.4.7.	3.7.	Bestimmung des Meß- fehlers durch Änderung der Versorgungsspannung	(1), (2), (3)

Die Prüfgänge 3.8. bis 3.13. nach GOST 8.246-77 entfallen für das VM 21.

## 7.2. Prüfmittel

Prüfmittel	Hauptparameter	z.B.Typ	Hersteller
Sinusgenerator(SG)	0 bis 10 V, 2 Hz bis 5 kHz Amplitudensta-	TR 0465	VR Ungarn
on orthographs, burgers Version of the	bilität kleiner 2 %	7.1 -27 -2 -	
Stelltrafo (ST)	150 bis 250 V	TST 280/1	VEB Techn. Physikal. Werkstätten
eramanic tob to two	svele i Nebrok, j Kastoliji 2000 ili	lavarott 1 alemak	Thalheim
Geschirmte	1 nF, 1 %	TGL 38158	Eigenbau
Reihenkapazität	ALL X		
Gleichspannungs- quelle	500 V	Schutz- leiter- prüfge- rät SP9P	VEB Elektromeß
Strommesser	100 μΑ	UNI 11e	VEB Meß- technik Mellenbach
Normalschwingungs- meßmittel	Referenznormal 2.0rdnung nach TGL 31543/23		edurgani
Digitalvoltmeter	4stellig,AC/DC	V 531	VR Polen
	Stelltrafo (ST)  Geschirmte Reihenkapazität  Gleichspannungs- quelle  Strommesser  Normalschwingungs- meßmittel	2 Hz bis 5 kHz Amplitudenstabilität kleiner 2 %  Stelltrafo (ST) 150 bis 250 V  Geschirmte 1 nF, 1 % Reihenkapazität  Gleichspannungs- 500 V quelle  Strommesser 100 µA  Normalschwingungs- Referenznormal meßmittel 2.0rdnung nach TGL 31543/23	2 Hz bis 5 kHz Amplitudenstabilität kleiner 2 %  Stelltrafo (ST) 150 bis 250 V TST 280/1  Geschirmte 1 nF, 1 % TGL 38158 Reihenkapazität  Gleichspannungs- 500 V Schutz- quelle leiter- prüfge- rät SP9P  Strommesser 100 µA UNI 11e  Normalschwingungs- Referenznormal meßmittel 2.0rdnung nach TGL 31543/23

## 7.3. Durchführung der Überprüfung

## 7.3.1. Sichtprüfung

Das Gerät wird auf Unversehrtheit, Sauberkeit und festen Sitzaller Verbindungen kontrolliert. Wesentliche Punkte sind dabei die Steckverbinder, besonders der Geräteeingang, und das Netzkabel. Die Beschriftung der Front- und Rückplatte muß lesbar sein.

## 7.3.2 Erprobung

Die Funktion des VM 21 kann mit der eingebauten Kalibrierspannungsquelle überprüft werden. Dazu wird der Eingang mit einem Aufnehmer oder mit 1 nF abgeschlossen (Prüfmittel 3).

Grundeinstellung am VM 21:

Meßbereichsschalter

Wandlerfaktorschalter

Filterschalter

Taste 10 Hz

Taste 1 kHz

Meßgrößenschalter

Taste ₹

S1 Kalibrieren

S2 1 mV/(m.s<sup>-2</sup>)

S3 AUS

S4 gedrückt

S5 gedrückt

S6 a

Taste ₹

S7 gedrückt

▼ - Einsteller

Anzeige 80,0 m.s<sup>-2</sup>

Anschließend werden folgend Schalter betätigt und die Anzeige abgelesen:

Meßgröße	Schalter	Anzeige	
a	Tasten S8 und S9 drücken	108 bis	118 m.s <sup>-2</sup>
v.	Schalter S6 auf v Taste S7 drücken	92 bis	112 mm.s <sup>-1</sup>

Anschließend wird das Gerät mit einem Aufnehmer nach Abschnitt 5.3.2. elektrisch kalibriert.

## 7.3.3. Isolationsprüfung

Zwischen die zu verbindenden Netzanschlüsse und die zu verbindenden Buchsen X8  $(\frac{1}{2})$  und X9  $(\bot)$  wird über einen Strommesser (5) eine Gleichspannungsquelle (4) angeschlossen und der Strom I gemessen. Vorher ist die Netztaste S1 des VM 21 zu drücken. Der Isolationswiderstand

darf 7 M0hm nicht unterschreiten.

## 7.3.4. Bestimmung des Grundfehlers bei 125 Hz

Prüfplatz: Normalschwingungsmeßmittel (6)

Die Grundeinstellung des Gerätes entspricht der in Abschnitt 7.4.2., nur der Meßbereichsschalter S1 wird betätigt. Der Grundfehler der Anzeige wird an folgenden Meßpunkten bestimmt:

Meßbereich	Beschleunigung in m.s <sup>-2</sup>	Grundfehler
0,1 m.s <sup>-2</sup> 1 m.s <sup>-2</sup> 10 m.s <sup>-2</sup> 100 m.s <sup>-2</sup> 1000 m.s <sup>-2</sup>	0,04 0,08 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,5 1 2 4 8 5 10 20 40 80 50 100	<u>+</u> 12 %

Die Ausgänge werden im Bereich 100 m.s<sup>-2</sup> kontrolliert, dazu ist ein Digitalvoltmeter (7) an den jeweiligen Ausgang (X4 bzw. X5) anzuschließen:

normanical managestel ted falleted the terms to be a salested all

Beschleunigung			Aus	gangss	pannuı	ng
5	m.s-2		44	bis	56	mV
10	m.s <sup>-2</sup>		88	bis	112	mV
20	m.s <sup>-2</sup>		176	bis	224	mV
40	m.s-2		352	bis	448	mV
80	m.s-2		710	bis	890	mV
		STATE OF THE PARTY	NO. SHALL WELL HELD WAS A WARRANT SHEAR.			

#### 7.3.5. Bestimmung des Amplitudenfrequenzganges

Prüfplatz: Normalschwingungsmeßmittel (6)

#### - Beschleunigungsmessung:

Im Frequenzbereich 1 Hz bis 16 Hz wird ein konstanter Wert der Beschleunigung von  $0.8 \text{ m.s}^{-2}$  (Meßbereich 1 m.s<sup>-2</sup>) und oberhalb 16 Hz ein konstanter Wert der Beschleunigung von  $8 \text{ m.s}^{-2}$  (Meßbereich  $10 \text{ m.s}^{-2}$ ) verwendet. Bei der Bezugsfrequenz 125 Hz wird eine Meßwertgrenze von  $8.00 \text{ m.s}^{-2}$  eingestellt.

Die zulässige Abweichung beträgt bei den folgenden Frequenzen:

f/Hz	1 2 4	8 16 31,5 63	125	250 500 1 k 2,5 k 5k	10 k
Toleranz/%	<u>+</u> 12	<u>+</u> 6	0	<u>+</u> 6	+12
	Taste	S5 drücken (1	kHz)		
			5,1015	Taste S4 drücken (10	Hz)

## - Geschwindigkeitsmessung:

Es wird ein konstanter Wert der Anregung von 8 m.s<sup>-2</sup> verwendet. Veränderungen am VM 21:

Schalter S6 auf v schalten, Taste S4 (10 Hz) drücken, Taste S5 (1 kHz) lösen, externe Filteranschlüsse (X2 und X3) mit BNC-Kabel verbinden.

Die zulässige Meßwertanzeige beträgt bei folgenden Frequenzen:

f in Hz	Meßbereich in mm/s	Schalter S3	Anzeige	e in	mm/s
10	1000	1	112	bis	142
20 40 80	100	1	56,1 28,0 14,0	bis bis bis	71,3 35,6 17,8
160 400 800	-10	10	7,00 2,80 1,40	bis bis bis	8,91 3,56 1,78
1 600 3150	1	100	0,700 0,356		0,891 0,452

## 7.3.6. Überprüfung der eingebauten Filter

Der Prüfplatz ist entsprechend Bild 6 aufzubauen. Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf Abschnitt 7.2.




Bild 6: Meßaufbau zur Überprüfung der eingebauten Filter

Grundeinstellung am VM 21:

Meßbereichsschalter S1 auf die 3. Schaltstellung von links, sonst entsprechend Abschnitt 7.2.

Bei der Bezugsfrequenz 125 Hz wird eine Meßwertanzeige von 80,0 m.s<sup>-2</sup> eingestellt. Die Funktion der Bandbegrenzungen wird an folgenden Punkten überprüft:

Frequenz in Hz	2	10	125	1 k	5 k
Anzeige				<b>1</b>	
in $m.s^{-2}$	33 bis 40	72,0 bis 80,0	80,0	72,0 bis 80,0	32,4 bis 39,6

# 7.3.7. Bestimmung des Meßfehlers durch Änderung der Versorgungsspannung

Für diesen Prüfgang wird der gleiche Meßaufbau wie im Abschnitt 7.4.6. verwendet, das VM 21 wird über einen Stelltrafo (2) betrieben. Bei einer Frequenz von 125 Hz wird eine Anzeige von  $80,0~\text{m/s}^2$  eingestellt, diese darf sich bei einer Netzspannung zwischen 200 und 240 V um  $\pm 0,5~\%$  ändern.

# 8. Mechanischer Aufbau, Demontage und Montage des Gerätes

Das VM 21 besteht aus der Gehäuseschale, dem Gehäuseboden und dem Gerätekern, diese sind an der unteren Kante des Gerätes durch 4 Senkschrauben M4 miteinander verbunden. Im Gerätekern bilden die 2 Seitenwände sowie die Front- und Rückplatte einen Rahmen. Die Deckplatte ist zusammen mit der Frontplatte an den Seitenwänden angeschraubt.

Der Rahmen trägt den Netztrafo, den Schalter S6 sowie alle nach außen gehenden Steckverbinder.

Die Grundleiterplatte ist über Zwischenwinkel an den Seitenwänden befestigt, sie bildet den Boden des Gerätekerns. Alle übrigen Leiterplatten sind über Steckverbinder mit der Grundleiterplatte verbunden und zusätzlich an einer Seitenwand oder der Frontplatte befestigt.

Bei der Demontage der Eingangsleiterplatte VM 21/1 müssen zunächst die Bedienknöpfe für S1 und S2 und die Befestigungsschrauben am oberen Rand der Leiterplatte entfernt werden. Jetzt wird die Platine hinten ein Stück nach oben gezogen, dabei wird die Steckverbindung gelöst. Nun kann die Lötverbindung zum Eingang aufgetrennt und die Platine aus dem Gerät entnommen werden.

Die Leiterplatte VM 21/2 (Netzteil) kann nach Lösen der Befestigungsschraube am oberen Rand gezogen werden.

Die Anzeigeleiterplatte VM 21/4 wird ausgebaut, indem die beiden Steckverbinder gezogen und die 4 Befestigungsmuttern gelöst werden.

Zum Ausbau des Schalters S6 muß die Deckplatte abgenommen werden. Dazu sind alle Drehknöpfe abzuschrauben. Beim Lösen der 4 Befestigungsschrauben ist darauf zu achten, daß die Verbindungen zu den BNC-Buchsen nicht abreißen, da die Frontplatte mit gelöst wird.

Ist ein Ausbau der Grundleiterplatte notwendig, muß vorher die Rückwand abgeschraubt werden. Außerdem sind alle Lötverbindunger zu X2 bis X9 aufzutrennen und die Steckverbindungen zum Trafo und zur Anzeigeleiterplatte zu lösen.

Dann können die 4 Befestigungsschrauben der Grundleiterplatte gelöst und letztere aus dem Gerät entnommen werden.

Der Ausbau des Trafos erfolgt nach Ablöten der Netzleitungen und des Schutzleiteranschlusses sowie Lösen der Steckverbindung durch Abschrauben von der Rückwand.

Bei der Montage von Grundleiterplatte und Trafo ist zur Erhaltung der Schutzgüte zu beachten, daß Schutzleiter- und Netzanschlüsse wieder durch Lötösen gesteckt, umgebogen und sauber
verlötet werden. Die Kabel müssen wieder wie im Originalzustand
abgebunden werden. Werden auf der Netzleiterplatine Ladeelkos
gewechselt (C 221 bis C 223), so sind diese wieder anzukleben.
Die Montage des Gerätes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage.

#### 9. Elektrische Schaltung

Die Schaltung des VM 21 wird anhand der Stromlaufpläne im Anhang der Bedienungsanleitung erläutert. Dieser Abschnitt bildet auch die Grundlage für Reparaturen am Gerät, die aber von Fachkräften ausgeführt werden müssen.

#### 9.1. Gesamtschaltung

Die elektrische Schaltung des VM 21 ist auf die 4 Leiterplatten

- Eingangsleiterplatte VM 21/1
- Netzteilleiterplatte M 61K/2
- Grundleiterplatte VM 21/3
- Anzeigeleiterplatte VM 21/4

aufgeteilt. Der Netztrafo, alle nach außen führenden Steckverbinder und der Schalter S6 sind direkt an Rück- und Frontplatte montiert. Die Baugruppen des Gerätes (siehe auch Abschnitt 4 und Bild 1) sind wie folgt auf die Leiterplatten verteilt:

# Eingangsleiterplatte VM 21/1 (Schaltbild VM 21-4.01):

- Kalibrator
- Eingangsverstärker (V1 bis V3 im Bild 1)
- Meßbereichsanzeige 1. Teil (Kodierung der Schalterstellung S1, S2 und S6 und Summierung der kodierten Signale)
- Kalibratoranzeige B1

# Netzteilleiterplatte M 61K/2 (Schaltbild VM 21-4.02):

- Netzteil
- Übersteuerungsanzeige
- Wechselspannungsausgang

#### Grundleiterplatte VM 21/3 (Schaltbild VM 21-4.03):

- Filter 10 Hz und 1 kHz
- Integrator (V5 im Bild 1)
- Nachverstärker (V4 und V6 im Bild 1)
- Gleichrichter
- Effektivwertbildner
- Spitzenwertbildner
- Meßbereichsanzeige 2.Teil (Kodierung der Schalterstellung S3, S7 und Summierung der kodierten Signale mit dem Ergebnis des 1.Teils)

#### Anzeigeleiterplatte VM 21/4 (Schaltbild VM 21-4.02):

- A/D-Wandler für die Digitalanzeige
- Digitalanzeige H1 bis H3
- A/D-Wandler für die LED-Kette
- LED-Kette B6 bis B17
- Anzeige für die Zehnerpotenz H4
- Kontrollanzeigen B2 bis B5

#### 9.2. Eingangsverstärker und Kalibrator

Das vom Aufnehmer kommende Signal gelangt zunächst auf den kapazitiven Eingangsteiler C 101 bis C 103, der es um 0; 20 oder 40 dB herunterteilt. Die Spannungsteilung mit der Aufnehmerkapazität verursacht eine zusätzliche Dämpfung von ca. 3 dB.

Der Impedanzwandler V 151 arbeitet als Sourcefolger, wobei dessen Eingangswiderstand R 108 durch eine Bootstrapschaltung ca. um den Faktor 30 erhöht wird. N 11 und N 12/1 verstärken das Signal je nach Meßbereich um jeweils 0 oder 20 dB. N 12/2 kann mit R 123 (V - Einsteller) auf eine Verstärkung zwischen 3,3 dB und 27,6 dB eingestellt werden, das Ausgangssignal der Eingangsteiterplatte hat somit den Nennwert von 100 mV.

Der Kalibrator ist ein Doppel-T-Oszillator (N 13/1), dessen Ausgangsspannung durch einen Komparator (N 13/2) mit einer Referenzspannung (N 14) verglichen und über das Stellglied V 153 konstant gehalten wird. Diese Art der Spannungsregelung bewirkt eine Verfälschung der Sinusform (Klirrfaktor 10 %), das hat aber keinen Einfluß auf die Meßgenauigkeit.

## 9.3. Filter, Integrator und Nachverstärker

Mit N 301 wird das Signal auf 1-V-Nennpegel angehoben. Wird zwischen X2 und X3 ein externes Filter eingeschleift, kann mit N 304 eine zusätzliche Nachverstärkung von 20 oder 40 dB eingeschaltet werden, sonst arbeitet N 304 als Inverter und gleicht damit die Phasendrehung des Integrators N 303 wieder aus.

N 302/1 bildet einen aktiven Hochpaß 2.Ordnung mit Bessel-Charakteristik, N 302/2 einen gleichartigen Tiefpaß. Beide Filter arbeiten im ausgeschalteten Zuständ (Relais K 31 und K 32 angezogen) als Eins-Verstärker.

N 303 arbeitet bei Beschleunigungsmessung als Inverter und bei Geschwindigkeitsmessung als Integrator mit einer 0 dB-Frequenz von 16 Hz (entspricht einer Kreisfrequenz von 100 s<sup>-1</sup>). Das Ausgangssignal von N 304 wird über C 213 (Netzteilleiterplatte) ausgekoppelt und zum Wechselspannungsausgang geführt.

## 9.4. Meßbereichsanzeige

Die Schaltung addiert die binär kodierten Schaltstellungen des Meßbereichsschalters S 1/5 (000  $\triangleq$  unempfindlichster Bereich, 100  $\triangleq$  empfindlichster Bereich), des Wandlerfaktorschalters S2 (00  $\triangleq$  0,1 mV/(m.s<sup>-2</sup>) bis 11  $\triangleq$  100 mV/(m.s<sup>-2</sup>)), der a/v-Umschaltung S6/2 (a  $\triangleq$  1, v  $\triangleq$  0), der Filternachverstärkung S3/3 (AUS  $\triangleq$  00 bis 100  $\triangleq$  10) und der  $\tilde{\mathbf{x}}/\hat{\mathbf{x}}$  – Umschaltung S7/2 ( $\tilde{\mathbf{x}}$   $\triangleq$  1,  $\hat{\mathbf{x}}$   $\triangleq$  0). Dabei erfolgt auf der Leiterplatte VM 21/1 die Addition der Komponenten S1, S2 und S6 durch D 11, und auf der Grundleiterplatte VM 21/3 die Addition des Zwischenergebnisses mit den Komponenten S3 und S7 durch D 31. Das Ausgangssignal von D 31 wird in D 32 in 9 mögliche Zustände der Meßbereichsanzeige dekodiert:

Ausgang Q0 von D32 = 1 entspricht Anzeige XXX (. 10)  $^3$  bis Ausgang Q8 von D32 = 1 entspricht Anzeige X,XX(. 10) $^{-3}$ . Bei physikalisch unsinnigen Meßbereichen (kleiner 10 .  $10^{-3}$ m.s $^{-2}$  bzw. kleiner 10 .  $10^{-3}$ mm.s $^{-1}$ ) sind alle Ausgänge von D32 gleich Null und XXX (. 10) $^{-1}$  wird angezeigt.

D 33 dient als Treiber für die anzusteuernden LED's bzw. Segmente. Zur Ansteuerung der Kalibratoranzeige B1 dient D12 (auf Leiterplatte VM 21/1) als UND-Verknüpfung der entsprechenden Schaltstellungen von S1, S6 und S7.

#### 9.5. Effektivwertbildner

In N 305 wird das vom Ausgang des Nachverstärkers kommende Signal zunächst (einweg-)gleichgerichtet.

Der eigentliche Effektivwertbildner hat 2 Eingänge (N 306 Pin 9 und Pin 13), an denen durch Addition des gleichgerichteten und des nicht gleichgerichteten Signals jeweils ein Strom auftritt, der dem Betrag der Wechselspannung proportional ist (Zweiweggleichrichtung). N 306/1 und /3 bilden einen Logarithmierverstärker, dessen Ausgangssignal vom Pin 8 des N 306 abgegriffen wird:

$$I_{\log} = -(U_{T}/R) \cdot \ln(I_{e}/I_{a}) \tag{1}$$

mit U<sub>T</sub> = Témperaturspannung;

R = R 326, R 338, R 325, R 337;

 $I_e = U_e/R$  und

 $I_a = U_a/R$  ( $U_a = Ausgangsspannung des EWB).$ 

Dieser Strom I<sub>log</sub> wird in den Eingang des von N 306/2 u. N 306/4 gebildeten Exponentialverstärkers eingespeist, der die Funktion

$$I_a = I_e \cdot \exp\left(-\frac{I_{\log} \cdot R}{U_T}\right)$$
 realisiert. (2)

Durch C 325 bzw. C 326 erfolgt eine Integration:

$$I_{a} = \frac{1}{R.C} \int I_{e} \exp \left(-\frac{I_{\log} \cdot R}{U_{T}}\right) dt.$$
 (3)

Durch Einsetzen von (3) in (1) erhält man

$$U_{a} = \frac{1}{R \cdot C} \int \frac{/U_{e}/^{2}}{U_{a}} dt$$
 (4)

und für  $U_a = konst.$  (R.C ausreichend groß) die Definition des Effektivwertes

$$U_{a} = \sqrt{\frac{1}{R.C}} \int /U_{e}/^{2} dt. \qquad (5)$$

Die logarithmische Ausgangsspannung des Effektivwertbildners wird an einer Basis-Emitterstrecke im Logarithmierverstärker abgegriffen, mit V 351 temperaturkompensiert und mit N 308 verstärkt.

# 9.6. Spitzenwertbildner

Durch entsprechende Zuschaltung des Inverters N 309/1 und des Gleichrichters N 305 wird der positive, negative oder betragsmäßige Spitzenwert ausgewählt.

N 309/2 und /3 bilden einen analogen Spitzenwertspeicher, wobei N 309/2 als Komperator arbeitet und die Eingangsspanung mit der durch N 309/3 gepufferten Kondensatorspannung über C 327 vergleicht. Ist ue größer als ue, wird V 309 leitend und C 327 nachgeladen; ist ue kleiner als ue, sperrt V 309, und C 327 wird über R 366 entladen. Das Ausgangssignal des Komperators wird zusäzlich zur Ansteuerung des im A/D-Wandlerschaltkreis (N 41, Anzeigeplatine) integrierten Digitalspeichers benutzt. Bei ue größer als ue wird die Ausgangsspannung in den Speicher übernommen und bei ue kleiner als ue festgehalten. N 309/4 bildet ein Monoflop zur Verlängerung der vom Komperator abgegebenen Impulse zur Übernahme des Meßwertes. Die Wirkungsweise der Schaltung bei verschiedenen Eingangsignalen ist in den Abschnitten 5.4.4. und 5.4.5. beschrieben.

#### 9.7. Meßwertanzeige

Die Digitalanzeige besteht aus dem AD-Wandlerschaltkreis N 41, dem Dekoderschaltkreis D 41 und den Anzeigen H1 bis H3. Die von N 41 erzeugten Multiplexsignale schalten über V 451 bis V 453 jeweils eine Dezimalstelle an die Betriebspannung.

N 41 arbeitet bei Efffektivwertmessung im langsamen Modus (ca. 5 Messungen pro Sekunde), bei Spitzenwertmessung wird er zwischen dem langsamen Modus und dem Halten des Meßwerks umgeschaltet (siehe Abschnitt 9.6.). Die logarithmische Trendanzeige besteht aus dem LED-Ansteuerschaltkreis N 42, der die LED-Kette B 6 bis B 17 antreibt.

#### 9.8. Übersteuerungsanzeige

V 301 bis 303 und V 27, 28 bilden eine ODER-Verknüpfung für die 4 Kontrollpunkte im Signalweg. N 24 und N 25 vergleichen den größten der kontrollierten Pegel mit einer Referenzspannung und bringen bei Überschreitung B 4 zum Leuchten. Dabei reagiert N 24 auf eine positive und N 25 auf eine negative Übersteuerung. Durch C 210 hat die Schaltung Monoflop-Verhalten und verlängert sonst nicht sichtbare kurze Übersteuerungssignale.

#### 9.9. Stromversorgung

Die Sekundärspannungen des Netztrafos T1 werden in V 23 und V 24 gleichgerichtet und in N 21 bis N 23 auf +5 V und +15 V stabilisiert. Externe Versorgungsspannungen können über die Fremdspeisebuchse X7 an die Ladeelkos C 221 bis C 223 gelegt werden. Bei evtl. Falschpolung werden R 381 bis R 383 zerstört, sie schützen damit die übrige Schaltung.

#### 10. Pflege und Wartung

Das Schwingungsmeßgerät VM 21 arbeitet wartungsfrei, unnötige Einwirkungen von Schmutz und Feuchtigkeit sind jedoch zu vermeiden. Steckverbinder können ggf. mit reinem Alkohol gereinigt werden. Die Schalter des Gerätes besitzen selbstreinigende Kontakte. Kontaktunsicherheiten nach längeren Betriebspausen können durch mehrmalige Betätigung aller Schalter behoben werden.

# 11. Reparaturhinweise und Abgleichvorschrift

Treten Störungen auf, die vom Anwender nicht selbst behoben werden können oder werden Grenzwerte bei einer Überprüfung nach Abschnitt 7 überschritten, ist das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur an das Herstellerwerk einzusenden. Ausländische Kunden werden durch den zentralen Auslandsservice des VEB Robotron-Meßelektronik "Otto Schön" Dresden betreut. Eigene Reparaturen nach dieser Anleitung sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden, ausgenommen Sicherungswechsel.

Die Demontage und Montage des Gerätes ist in Abschnitt 8 beschrieben. <u>Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!</u>

Bild 7 zeigt die Lage der Sicherungen und Abgleichelemente auf der Grundleiterplatte. Für selbst ausgeführte Reparaturen bilden der Abschnitt 9 und die Stromlaufpläne im Anhang die Grundlage. Nach der Reparatur einer Baugruppe sind folgende Abgleicharbeiten notwendig:

reparierte Baugruppen	Abgleicharbeiten
Eingangsverstärker	keine
Kalibrator	Kalibrierspannung
Filter, Nachverstärker, Integrator	keine
Meßbereichsanzeige	keine
Effektivwertbildner	Nullpunkt des Gleichrichters Zweipunktabgleich "linear" Zweipunktabgleich "logarithmisch"

Fortsetzung der Tabelle zu den Abgleicharbeiten:

reparierte Baugruppe	Abgleicharbeiten
Spitzewertbildner	Nullpunkteinstellung
Digitalanzeige	Zweipunktabgleich
Trendanzeige	Zweipunktabgleich "logarithmisch" des Effektivbildners
Übersteuerungsanzeige	keine
Stromversorgung	Einstellung der betreffenden Versorgungsspannung

Die Abgleicharbeiten werden im folgenden in der Reihenfolge beschrieben, wie sie bei einem kompletten Neuabgleich des Gerätes durchgeführt werden müssen.

## 11.1. Versorgungsspannungen

Meßpunkt	Einsteller	Einstellwert
+15 V	R 225	15,0 V
−15 V	R 222	-15,0 V

## 11.2. Anzeige

Die Einsteller sind durch einen Ausbruch in der rechten Seiten- wand zugänglich (oben R 404, unten R 401). Die Leitung Lin ist aufzutrennen (X 32, Pin 9) und eine Spannung von 0,5 mV bzw. 900 mV gegen Analogmasse (X33, Pin 2) einzuspeisen.

Eingangsspannung Lin	Einsteller	Anzeige
- 0,5 mV	R 401	000 / 001
900 mV	R 404	900

Der Abgleich ist wechselweise durchzführen, bis keine Abweichung mehr auftritt.


# 11.3. Effekivwertbildner

Der Filterschalter S3 wird auf 1 gestellt und in den Eingang für externes Filter X3 eine sinusförmige Spannung mit f=125~Hz eingespeist. Die Tasten S4 (10 Hz) und S7 ( $\widetilde{x}$ ) werden gedrückt, der Schalter S6 wird auf a gestellt.

	Eingangsspannung an X3	Einsteller	MP1	Anzeige
Gleich- richter	1 mV	R 378	einweggleich- gerichtetes Signal mit gleichen Sig- nal- und Pausenzeiten	- -
linear	10 mV 90 mV	R_341)*) R 333		100 900
logarith- misch	- 10 mV 100 mV	R 349)*) R 354)		grün/gelb grün/rot (die beiden LED's leuch- ten gleich hell)

<sup>\*)</sup> wechselweiser Abgleich, bis keine Abweichung mehr auftritt.

Bild 7: Lage der Abgleichelemente und Sicherungen



Bohrungen für Betätigung R 403 und R404

#### 11.4. Spitzenwertbildner

Die Einstellungen am VM 21 entspechen denen im Abschnitt 11.3., aber statt Taste S7 sind die Tasten S8 und S9  $(/\hat{x}/)$  zu drücken, und nach kurzer Einlaufzeit ist der Spitzenwertbildner zu 15-schen (Taste S10). In den Eingang X3 ist eine Rechteckspannung, f=1 kHz, mit einem Spitzenwert von 1 mV einzuspeisen. Mit R 363 wird eine Anzeige von 10 Digit eingestellt.

#### 1.1.5. Kalibratorspannung

Das VM 21 wird auf Kalibrieren geschaltet. Die Spannung zwischen Ein- und Ausgangsmasse ist mit R 128 auf 80,0 mV einzustellen.

#### 11.6. Meßgenauigkeit und Garantie

Nach selbst ausgeführten Reparaturen und Abgleicharbeiten erlischt der Garantieanspruch. Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Fehlergrenzen werden dabei erst wieder nach einer Überprüfung des Gerätes im Herstellerwerk bzw. einer autorisierten Vertragswerkstatt garantiert.

## 12. Lager- und Transportbedingungen

Das Schwingungsmeßgerät VM 21 darf in der Originalverpackung unter folgenden Bedingungen gelagert und transportiert werden:

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +50 °C

maximale relative Luftfeuchte:

90 %

höchster Wasserdampfdruck:

2,5 kPa

Dauer der Lagerung oder des Transportes unter diesen Bedingungen:

höchstens 6 Monate.

# Anhang 1: Stückliste der elektrischen Bauelemente

Front	platt	<u>se</u>							
HF-St	eckdo	se 22-	-6		<b>有一种,</b>		200-3800	)BNC (mit	X1
2x HF	-Sted	kdose	22	-6			200-3800	)Isolierung)	) X4,5
Drehk	nopf	DZ 15,	/4				200-7115		S1
Drehknopf DZ 15/4							200-7115		S2
Drehs	chalt	ter						A SHOOT I	
DS 8A	2/1-3	3/6/A6-	-20	MKI	P1	4	38670		S6
dazu	Drehl	knopf ]	DZ	15	/6		200-7115		
						~			
Rücky	vand								
2x H	-Stee	ckdose	22	2-6			200-3800	BNC	X2,3
Schul	co-Ka	ltgerä	tes	te	cker 83E/L		10267		Х6
Buchs	senle	iste 5	406	5-1	01_		37203	4	X34
Drehl	nopf	DZ 15	/4				200-7115		S3
Netzt	rafo	Bv 2							T1
NF-St	teckve	erbind	er	7/2	25 Steckdose	D	200-3819		Х7
2x Te	elefo	nbuchs	e 1	3 r	nm			m. Isol.	X8,9
Plat:	ine VI	M 21/1							
SWF	- 1	GOhm	5	%	25.412.1		8728		R 101
SWF	33	k0hm	5	%	25.207.1		8728		R 102
SWF	1	k0hm	1	%	23.207 TK	50	36521		R 103
SWF	43	MOhm	5	%	25.207.1		8728		R 104
SWF	510	MOhm	5	%	25.412.1		8728		R 105
SWF	10	k0hm	5	%	23.207 TK	200	36521		R 106
SWF	47	kOhm	5	%	25.207.1		8728	eve a sharaine	R 107
SWF	82	MOhm	5	%	25.207.1		8728		R 108
SWF	360	k0hm	5	%	25.207.1		8728		R 109
SWF	2	kOhm	5	%	25.207.1		8728	1.0985.49	R 110
SWF	3,	3k0hm	5	%	25.207.1		8728		R 111
SWF	100	kOhm	5	%	25.207.1		8728		R 112
SWF	100	k0 hm	5	%	25.207.1		8728		R 113
Bene	nnung				Baureihe		TGL		BE-Nr.
1									

SWF 1, Mohm 5 % 25.207.1	8728		R 114
0 = # 02 207 TV 100 3	36571		R 115
	36571		R 116
	36571		R 117
SWF 11 Ohm 2 % 23.207 TK 200	36571		R 118
SWF 10 k0hm 0,5 % 23.207 TK 100 SWF 1,1k0hm 0,5 % 23.207 TK 100	36571		R 119
00 000 MM 200	36571		R 120
O 112	8728		R 121
SWF 1 MUNI J / 25.201.			R 122
SWF 4,87 k0hm 2 % 23.207 TK 100	26906	Wendelpoti	R 123
DWV 10-1-490.1238	20900	W8 10 k0hm	
	26521	#0 10 Ho	R 124
SWF 649 0hm 2 % 23.207 TK 100			R 125
SWF 2,15 k0hm 2 % 23.207 TK 100			R 126
DW1 , 2, 2 200 BY 100		4	R 127
OW1 (-)-	27423		R 128
SWV 2,2 k0hm 10 % 513.1010 SWR 10.5 k0hm 2 % 23.207 TK 100			R 129
5 11 10,5	8728		R 130
SWF 27 KOIM 5 /6 ESTEET	8728		R 131
SWF 22 k0hm 5 % 25.207.1	8728		R 132
SWF 330 Ohm 5 % 25.207.1	0,20		
200 /3 /05	38158	(383 pF)	C 101
KS-Kond. 383/1/25	38158	(3,83 nF)	c 102
KS-Kond. 3830/1/25	38158	(34,4 nF)	C 103
KS-Kond. 34400/1/25	38159	(4,7 nF)	C 104
KT-Kond. 4700/10/160	38908		C 105
Elko 100/25	35781	(33 nF)	C 106
Scheibenkond. EDVU-Z-33/80-63	35780	(15 pF)	C 107
Scheibenkond. EDVU-N150-15/5-63	35781	(0,1 µF)	C 108
Scheibenkond. EDVU-Z-100/80-63	35781	(0,1 µF)	C 109
Scheibenkond. EDVU-Z-100/80-63	7198	1	C 110
Elko 2,2/25	39013	(0,1 µF)	C 111
KT-Kond. 0,1/5/160	39013	(0,1 µF)	C 112
KT-Kond. 0,1/5/160	38159	(33 nF)	C 113
KT-Kond. 0,033/5/160			
	TGL		BE-Nr.
Benennung			

Scheibenkond. EDVU-	Z-100/80-63	$35781  (0,1 \mu F)$	C 114
Elko 10/25		7198	C 115
Diode	SA 418		V 101
Diode	SA 418		V 102
Diode	SAL 41K		V 103
Diode	SAM 65		V 104
Diode	SAM 64		V 105
Diode	SAM 63		V 106
Diode	SAM 62		V 107
Diode	SAM 62		V 108
Transistor	KP 303 A		V 151
Transistor	SC 238 d		V 152
Transistor	KP 303 A	THE RESERVE TO	V 153
Leuchtdiode	VQA 23		B 1
Schaltkreis	B 177 D		N 11
Schaltkreis	B 082 Dm		N 12
Schaltkreis	B 062 D		N 13
Schaltkreis	B 589 Nm	CONTRACTOR OF THEORY	N 14
Schaltkreis	DL 083 D	(Ersatz: K155 IM3)	D 11
Schaltkreis	DL 020 D		D 12
		$\overline{a}$	
MDS 1/01-06//10/10/	1/1/1/10/1/10/10	0/1//13/13 TGL 32422-2	S 1
MDS 1/01-04//1//6/6		TGL 32422-2	S 2
EFS-SL ELN 1377	33247 1036 700	29331/04 (Steckerl.	X 11
	•	13 pol.)	
Platine M61K/2 (Net	zteil)		
	% 23.207 TK200	36521	R 201
	% 23.207 TK200		R 202
Benennung		TG L	BE-Nr.

SWF	1	MOhm	5	%	25.207	.1	8728			R	203
SWF	620	Ohm	5	%	25.207	.1	8728			R	204
SWF	33	Ohm	5	%	25.207	.1	8728			R	205
SWF	14,7	k0hm	1	%	23.207	TK200	36521			R	206
SWF	1	MOhm	5	%	25.207	.1	8728			R	207
SWF	3,32	k0hm	1	%	23.207	TK200	36521			R	208
SWF	13,3	k0hm	1	%	23.207	TK200	36521			R	209
SWF	33,2	kOhm	1	%	23.207	TK200	36521			R	210
SWF	100	k0hm	5	%	25.207	.1	8728			R	211
SWF	620	Ohm	5	%	25.207	.1	8728			R	212
SWF	442	Ohm	2	%	23.207	TK100	36521			R	221
SWV	100	Ohm 2	20	%	583.10	12	34064			R	222
SWF	5,11	k0hm	2	%	23.207	TK100	36521		- 199	R	223
SWV	100	Ohm :	20	%	583.10	12	34064			R	224
SWF	442	Ohm	2	%	23.207	TK100	36521	4		R	225
SWF	5,11	k0hm	2	%	23.207	TK100	36521			R	226
SWF	147	Ohm	1	%	23.207	TK100				R	227
SWF	442	Ohm	1	%	23.207	TK100	36521			R	228
							in the				
8x E	lko 4,	7/63					38928	C	201 bis		
Elko	100/	25					38908				210
Elko	100/	25					38908	4			212
Elko	1000/	25					38908				213
Elko	2200/	25					7198				221
Elko	470/	40					7198				222
Elko	470/	40					7198			C	223
											0.4
Diod					SY 360						21
Diod					SY 360				(0.10		22
	tzgleic				1 PM 0				1./GWS		23
-	tzgleic	hrich	te	r	1 PM 0			Rumär	n./GWS;		24
Diod					SAY 17						27
Diod	е				SAY 17	′ В				V	28

TGL

Benennung

BE-Nr.

Scha	ltkreis			B 3370	V				N	21	
Scha	ltkreis			B 3170	V				N	22	
Scha	ltkreis			B 3170	V				N	23	
Scha	ltkreis			B 621	D				N	24	
Scha	ltkreis			B 621	D		are sales		N	25	
EFS-	SL ELN	1377	3324	7 10340	20	29331/03	Steckerl.				
							29 pol.		X	21	
Plat	ine VM 2	21/3		N.			ELA ATTE				
SWF	1	MOhm	5 %	25.207	.1	8728			R	301	
SWF	33,2	k0hm	1 %	23.207	TK200	36521			R	302	
SWF	- 11	Ohm	2 %	23.207	TK200	36521			R	303	
SWF				23.207	TK100	36521			R	304	
SWF	13,3	k0hm	1 %	23.207	TK200	36521			R	305	
SWF	10	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	306	
SWF	33,2	k0hm	1 %	23.207	TK200	36521		4	R	307	
SWF	13,3	k0hm	1 %	23.207	TK200	36521			R	308	
SWF	1,62	MOhm	2 %	23.207	TK200	36521			R	309	
SWF	1,62	MOhm	2 %	23.207	TK200	36521			R	310	
SWF	1:	kOhm	5 %	23.207	TK200	36521			R	311	
SWF	34,8	k0hm	2 %	23.207	TK200	36521			R	312	
SWF	34,8	k0hm	2 %	23.207	TK200	36521			R	313	
SWF	215	kOhm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	314	
SWF	215	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	315	
SWF	3,3	MOhm	5 %	23.207	TK200	36521	Toursell &		R	316	
SWF	1	k0hm	0.,5%	23.207	TK100	36521			R	317	
SWF	10	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	318	
SWF	100	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	319	
SWF	100	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	320	
SWF	3,2	kOhm	1 %	23.207	TK200	36521			R	321	
SWF	13,3	kOhm	1 %	23.207	Tk200	36521			R	322	
SWF	4,02	k0hm	0,5%	23.207	TK10.0	36521			R	323	
SWF	3,01	kOhm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	324	
SWF	51,1	k0hm	0,5%	23.207	TK100	36521	+ 10 + 10 - 10		R	325	
SWF	51,1	kOhm	0,5%	23.207	TK100	36521			R	326	
Bene	nnung			Baureil	ne	TGL			BE	E-Nr.	
							CORRECT PRINCIPLE AND EXCEPT FOR	10/50//			

705 WY400 36521	R 327 bis R 330
4xSWF 38,3 kOhm 0,5% 23.207 TK100 36521	R 331
SWF 1,2 MOhm 5 % 23.207.	R 332
SWF 1 k0 hm 5 % 23.201.1	R 333
SWV 100 k0hm20 % 513.610 27423	R 334
SWF 10 k0hm 5 % 25.207.1 8728	R 335
SWF 3,3 k0 hm 5 % 25.207.1 8728	R 336
SWF 3,3 k0hm 5 % 25.207.1 8728	R 337
SWF 51,1 k0hm 0,5% 23.207 TK100 36521	R 338
SWF 51,1 k0hm 0,5% 23.207 TK100 36521	R 340
SWF 1 k0hm 5 % 25.207.1 8728	R 341
SWV 100 k0hm20 % 513.610 27423	R 342
SWF 300 Ohm 5 % 25.207.1 8728	R 343
SWF 100 k0hm 2 % 23.207 TK200 36521	R 344
SWF 100 k0hm 2 % 23.207 TK200 36521	R 345
SWF 22 k0hm 5 % 23.207 TK200 36521	R 346
SWF 1 k0hm 2 % 23.207 TK200 36521	R 347
SWE 511 Ohm 2 % 23.207 TK200 36521	R 348
SWF 10 kOhm 2 % 23.207 TK200 36521	R 349
SWV 220 Ohm 10 % 513.610 27423	R 350
SWF 430 Ohm 5 % 23.207 TK200 36521	R 351
SWF 100 kOhm 2 % 23.207 TK200 36521	R 352
SWF 100 k0hm 2 % 23.207 TK200 36521	R 353
SWF 56 kOhm 5 % 23.207 TK200 36521	R 354
SWV 10 k0hm20 % 513.610 27423	R 355
SWF 2,7 kOhm 5 % 23.207 TK200 36521	R 356
SWF 38,3 kc.m 0,5% 23.207 TK100 36521	R 357
SWF 38,3 k0hm 0,5% 23.207 TK100 36521	R 358
SWF 51,1 k0hm 0,5% 23.207 TK100 36521	R 360
SWF 100 k0 hm0, 5% 23.207 TK100 36521	R 361
SWF 1 k0hm 5 % 25.277.1 8728	R 362
SWF 470 k0hm 5 % 25.207.1 8728	R 363
SWV 100 k0hm20 % 513.610 27423	R 364
SWF 10 kOhmO,5% 23.207 TK100 36521	R 365
SWF 22 Ohm 5 % 25.207.1 8728	
Benennung Baureihe TGL	BE-Nr.

	SWF	150	MOhm	5	%	25.412.1	8728				R	366	
	SWF	220	k0 hm	5	%	25.207.1	8728				R	367	
	SWF	220	k0hm	5	%	25.207.1	8728				R	368	
	SWF	330	k0hm	5	%	25.207.1	8728				R	369	
	SWF	10	k0 hm	5	%	25.207.1	8728				R	370	
	SWF .	330	Ohm	5	%	25.207.1	8728				R	371	
	SWF	10	kOhm	5	%	25.207.1	8728			100	R	372	
	SWF	10	k0 hm	5	%	25.207.1	8728				R	373	
	4xSWF	100	k0 hm	5	%	25.207.1	8728	R	374	bis	R	377	
	SWV	.2,2	MOhma	20	%	593.1012	34064				R	378	
	SWF	4,7	MOhm	5	%	25.207.1	8728				R	379	
	SWF	3,3	kOhm	5	%	25.207.1	8728				R	380	
	3xSWF	10	Ohm	5	%	25.207.1	8728	R	381	bis	R	383	
	SWF	1,2	kOhm	5	%	25.207.1	8728				R	384	
	SWF	1	MOhm	5	%	25.207.1	8728			-6	R	385	
	Elko 2	2,2/25					7198				C	301	
	Scheib	enkond	. EDV	U-1	Z-	100/80-63	35781	(0,1	μF)		C	303	
	Scheib	enkond	. EDV	J – '	Z-	100/80-63	35781	(0,1	μF)		C	304	
	Scheib	enkond	. EDV	U —:	Z-	100/80-63	35781	(0,1	μF)		C	305	
	KS-Kon	dens.				47000/2/25	38158	(47	nF)		C	307	
	KS-Kon	dens.				47000/2/25	38158	(47	nF)		C	308	
	KS-Kon	dens.				1000/2,5/25	5155	(1	nF)		C	309	
	KS-kon	dens.				1000/2,5/25	5155	(1	nF)		C	310	
1	Elko		10/	40			38928				C	311	
	KS-Kon	dens.				46400/1/25	38158	(46,4	nF)		C	312	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	Z-	100/80-63	35781	(0,1	μF)			313	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	Z-	100/80-63	35781	(0,1	μF)		C	314	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	N1	50-18/5-63	35780	(18	pF)		C	315	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	N1	50-12/5-63	35780	(12	pF)			316	
	Elko		470	/2	5		38928				C	317	*
	Scheib	enkond	. EDV	U-	N1	50-15/5-63	35780	(15	pF)			318	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	N1	50-6,8/0,5-63	35780	(6,8	pF)		C	319	
	Scheib	enkond	. EDV	U-	N1	50-47/5-63	35780	(47	pF)		C	320	
			4										
	Benenn	ung					TGL				В	E-Nr	

a 1 thereleand	EDVU-Z-100/80-63	35781	(0,1 µF)	C 3	121
	EDVU-Z-100/80-63	35781	(0,1 µF)	C 3	322
00410	EDVU-N750-150/5-63	35780	(150 pF)	0 3	323
	EDVU-N150-39/5-63	35780	(39 pF)	C 3	324
		38928		C 2	325
Elko	47/25	38928		C	326
Elko	470/16	38675	(0,22µF)	C :	327
MKT3-Kond.	0,22/20/100	35781		C	328
	EDVU-Z-100/80-63	35781		C	329
Scheibenkond.	EDVU-Z-100/80-63	38675	(0,47µF)		330
MKT3-Kond.	0,47/20/100		(0, 47μ1)		331
Elko	1/40	7198	(0,1 µF)		332
MKT3-Kond.	0,1/20/250	38675	(0,1 μ1)		JJ-
			V 301 bis	V	303
3xDiode	SAL 41 B		V 304 bis		
3xDiode	SAY 20L2/4		V 304 bis		307
Diode	SZX 21/12				308
Diode	SAY 20L2/4				
Diode	SA 403 -				309
Diode	SAY 20L2/4				310
Diode	SAY 20 B				311
Diode	SAM 62				312
Diode	SAM 62				313
3xDiode	SAM 43		V 314 bi:		
Diode	SAM 44				317
Diode	SAM 44		***	V	318
Transistor	SC 238 e				351
Transistor	SC 236 d			V	352
	12/03/19/2007		TERROR SECTE		
Schaltkreis	B 081 D			N	301
Schaltkreis	B 062 D			N	
Schaltkreis	B 061 Dm	12-0127-928		N	1 303
Schaltkreis	B 080 Dm			I.	1 304
Schaltkreis	B 080 Dp		N-0013 . Back	N	1 305
Schaltkreis	B 064 Dm		- 14 (13 19)	1	306
Denattkreis	3 00, 2.1				
		TGL			BE-Nr.
Benennung					

Schaltkreis B 340	i	Ers	atz:B340c,e N 307
Schaltkreis B 061 1	)		N 308
Schaltkreis B 064 1	Om Belgie		N 309
Schaltkreis DL 083	Ď.	Ers	s.: K155IM3 D 31
Schaltkreis V 4028	0		D 32
Schaltkreis V40098	D · 1888 186		D 33
DIL-Relais RGT 13/	1-03/006/01	42699	K 31
DIL-Relais RGT 13/	1-03/006/01	42699	K 32
MDS 1//03-06//3/12/3	/12/3/12/12//13	/13 TGL 32	2422-2 S 3
Schiebetastenschalte	r Bv0642.220-6	0102-99549	.1 S 4 und S 5
Schiebetastenschalte	Bv0642.220-6	0104-96168	S 7 bis S 10
Schiebetastenschalte	r Bv NU1/0642.	220-50101-9	99868 S 11
EFS-BL ELN 1377 3324	6 2136000 TGL 2	9331/04 Bu	chsenl.13pol. X 11
EFS-BL ELN 1377 3324	7 2134000 TGL 2	9331/03 Bu	chsen1,29pol. X 21
10xStift 5001-1	00 .	37203	X 32
7xStift 5001-1	00	37203	X 33
7xStift5001-1	00	37203	x 34
2xG-Schmelzeinsatz	50 mAT		F 1 und F 2
2xG-Schmelzeinsatz	125 mAT		F 3 und F 4
1xG-Schmelzeinsatz	400 mAT		F 5
dazu			
10xKontaktfeder	В 1 20	0-3623	
			standtland?
2xKontaktbrücke	Form A	Zf	K Rossendorf
		Y.	
Platine VM21/4			Takayakaf.
SWF 10 k0hm 20 %	513.1010	27423	R 401,
SWF 22 k0hm 5 %	23.207 TK200	36521	R 402
SWF 22 k0hm 5 %	23.207 TK200	36521	R 403
SWV 22 k0hm 20 %	513.1010	27423	R 404
			SHIP TO BEAR OF MAD
Benennung	Baureihe	TGL	BE-Nr.

	- 00 -		2 400
4xSWF 10 kOhm 5 SWF 4,7kOhm 5 3xSWF 330 Ohm 5 SWF 100 Ohm 5 SWF 100 Ohm 5 SWF 68 Ohm 5	% 25.207.1 % 25.207.1 % 25.207.1 % 25.207.1 % 25.207.1	8728 8728 8728 8728 8728 8728 8728	R 405 bis R 408 R 409 R 410 bis R 412 R 413 R 414 R 415 R 416
SWI JJO	% 25.207.1 % 23.207 TK200	36521	R 417
SWF 26,1k0hm 1	20E BY000	36521	R 418
SWF 3,83k0hm 1 SWF 681 0hm 1		36521	R 419
	0,33/20/100	43199	C 41
MKT1-Kond.	AUX 0=20/GA-039/2	7198	C 42
Elko 10/10	VQA 23	guaged, dest sen (a) and	4 B 2
Leuchtdiode	VQA 23		В 3
Leuchtdiode Leuchtdiode	VQA 13		B 4
Leuchtdiode	VQA 33		B 5
4xLeuchtdiode	VQA 34		D 0 010 2
6xLeuchtdiode	VQA 24		B 10 bis B 15 B 16
Leuchtdiode	VQA 14		В 17
Leuchtdiode	VQA 14		
Transistor	SF 816 D		V 41 bis V 43
	D 348 D		D 41
Schaltkreis	C 520 D		N 41
Schaltkreis	A 277 D		И 42
Schaltkreis			
2 1 1 72	VQB 28	ř.	H 1 bis H 3
3xAnzeige	VQE 22		9 (1) H (4)
Anzeige	SEEL PRESE, OUT		x 32
Buchsenleiste	5109-101	37203	v 33
Buchsenleiste	5406-101	37203	A 23
Geräteanschlußl	eitung L 2 m	34542	
Benennung	1,42	TGL	BE-Nr.

#### Anhang 2: Schutzgütenachweis

#### 1. Elektrische Eigenschaften

- Schutzklassen: Netzkreis Schutzklasse I mit Schutzkontakt

nach TGL 14283/07

Meßkreis Schutzklasse II (Schutzisolation)

nach TGL 14283/07

- Schutzgrad: IP 20 nach ST RGW 778 - 77

- Berührungsschutz gegen zu hohe Spannung wird gewährleistet durch folgende konstruktive Merkmale:
  - . Netzanschluß mit Schuko- Kaltgerätestecker 83 E/L TGL 10267
  - . Sicherungshalter nur nach Öffnen des Gerätes zugänglich
  - . Schutzleiterverbindungen im Gerät: umgebogen in Lötöse, gelötet
  - kurze Abbindung aller Kabelverbindungen in der Nähe des Netzkreises
  - . mit dem Schutzleiter elektrisch verbundener Leiterzug umschließt die Anschlüsse des Netzschalters
  - . an allen von außen zugänglichen Teilen können auch im gestörten Betriebsfall Spannungen größer 40 V gegenüber Schutzleiter nicht auftreten.
- Isolation: Alle Kriech- und Luftstrecken erfüllen die in TGL 14283/07 bzw. TGL 16559 vorgeschriebenen Mindestwerte.

- Verwendung der Fremdspeisebuchse X 7:
Bei Verwendung der Fremdspeisebuchse als Ein- oder Ausgang entsprechend der Bedienungsanleitung VM 21 - 8.01 ist zu beachten,
daß zwischen den Kontakten 2 und 5 eine gefährliche Berührungsspannung im Sinne der TGL 14283/07 auftreten kann (max. 65 V).
Die offene Buchse sowie der geschlossene Steckverbinder bieten
ausreichenden Berührungsschutz.

# 2. Mechanische Eigenschaften

Aufgrund fehlender bewegter Teile und der geringen Masse von etwa 3 kg sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 3. Brandschutz

- Kurzschlüsse zwischen den Betriebsspannungen und einer Betriebsspannung gegen Masse führen zum schnellen Abschmelzen der entsprechenden Sekundärsicherung.
- Alle anderen Störungen führen nicht zu unzulässigen Erwärmungen.
- Betrieb mit externer Versorgungsspannung: Kurzschlüsse zwischen den Versorgungsspannungen oder nach Masse führen zum Durchbrennen des entsprechenden Vorwiderstandes R 381 bis R 383, wodurch eine Gefährdung ausgeschlossen wird.

## 4. Zusammenfassung

Es treten keine Gefährdungen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des Schwingungsmeßgerätes VM 21 auf.

